

Batterie leer

Beitrag von „Hannes H.“ vom 7. Dezember 2012 um 19:39

So, habe es nun geschafft den Fehlerspeicher auszulesen:

Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 7L0 907 379 P
Component and/or Version: ESP ALLRAD MK25E1 0304
Software Coding: 0004482
Work Shop Code: WSC 31414
1 Fault Found:

01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 241
Mileage: 48635 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.04
Time: 05:35:09

Der Fehler ist insgesamt 3x aufgetreten, jedes Mal, wenn ich den Wagen dann abgestellt habe und wieder neu startete war der Fehler nicht mehr da.

MfG

Hannes