

Scheiben beschlagen ... T2 - 12T KM runter ...

Beitrag von „balgenbruder“ vom 8. Dezember 2012 um 20:31

Seit ich die automatische Umluft ausgeschalten habe ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten