


Scheiben beschlagen ... T2 - 12T KM runter ...

Beitrag von „khclp“ vom 9. Dezember 2012 um 11:29

[Zitat von Sittingbull](#)

..... Genauso übrigens wie die ewig feuchten Seitenscheiben, weil der Abstreifer die nach unten zu kurze Scheibe nicht erreicht 

Moin Stephan,

den Punkt hab ich beim  auch moniert und durch Vorführung vor Ort dem Werkstattmeister gezeigt. Der hat mir schon mitgeteilt das es da wohl bald eine Loesung geben soll ebenso das leidige Thema der Sitzverstellung. Ich werde Berichten.

LG Kurt

