

Scheiben beschlagen ... T2 - 12T KM runter ...

Beitrag von „Sittingbull“ vom 9. Dezember 2012 um 11:36

[Zitat von khclp](#)

den Punkt hab ich beim 😊 auch moniert und durch Vorfuehrung vor Ort dem Werkstattmeister gezeigt. Der hat mir schon mitgeteilt das es da wohl bald eine Loesung geben soll ...

Hallo Kurt,

ja, die Lösung ist schon lange in die Produktion eingeflossen (Dank eines Hinweises hier aus dem Forum), nur dass eben wir Altbesitzer nichts mehr davon haben, eine Nachbesserung ist da zu aufwendig 😞

Grüße von Stephan 🙄