

# Tausch Differenzdrucksensor 3.0 TDI für 750,-€

Beitrag von „Humvee“ vom 14. Dezember 2012 um 17:39

[Zitat von Michael67](#)

Ich frage mich jetzt ernsthaft warum die Gebrauchwagenganterie hier greifen soll?  
Wenn dein 😊 mit einem anderen Auto über die Motorabdeckung gefahren ist?

Weil es ja um den Sensor ging und nicht wegen der Motorabdeckung.

[Zitat von Michael67](#)

Aber zum Differenzdrucksensor nur sovie,dieser sollte bei meinem Freundlichen ca. 190.-€ ohne Einbau kosten.Ich hatte damals eine billigere Variante. Benutze mal die SuFu.

Billigere Variante um € 190.- ?

Der Sensor kostet ca. € 57.- (in A) ohne Einbau + 70 ZE (ca.42 min.) für den Austausch beim

