

# Standheizung/Zuheizer erschwert das Starten

Beitrag von „coala“ vom 15. Dezember 2012 um 16:19

## [Zitat von Boni](#)

Hab mal gehört das die Standheizung den einen oder andern Temperatursensor verwirrt und sich das auf den Startvorgang auswirkt. [...]

Servus,

exakt der Gedanke kam mir auch schon. Sensor meldet "Motor warm" (Brennräume aber eiskalt) und damit stimmen einige Parameter, bis hin zur Vorglühzeit, nicht mehr. Es gab doch da auch schon mal von VW eine Stellungnahme, dass eben genau dies beim T passieren kann, wenn man den Zuheizer aufrüstet und deshalb davon abgeraten wird. Eigenartig nur, dass es beim Großteil der anderen Fahrzeuge zu keinen Problemen zu kommen scheint. Eventuell hat der Vorbesitzer da ja Änderungen vorgenommen, die eher "speziell" sind 🤔

Grüße  
Robert