

Neues Jahr- neuer Fehler

Beitrag von „Matthias“ vom 11. Januar 2005 um 03:06

Hallo Armin (und sonstige Leidende),

wahrscheinlich habt ihr das schon überprüft - trotzdem:

bei manchen T ist die Masseverbindung der Batterie locker / hat sich gelockert. Das nachzuziehen wirkt oft Wunder.

Die Überprüfung ist auf jedenfalls den Versuch wert

ich drücke die Daumen

Matthias