

Luft im Kühlkreislauf und Entlüften des Heizsystems

Beitrag von „Momo7“ vom 11. Januar 2005 um 10:23

Das gluckert und macht ja ganz schön unter der Windschutzscheibe. 😞

Da ist wohl Luft im Heiz- oder Kühlsystem.

Hört man aber nur nach dem Abstellen des Motors.

Stört mich momentan nicht weiter, kann damit bis zur nächsten Inspektion warten.
Oder muss ich schlimmeres befürchten (außer dass die Heizleistung verringert ist)? 🤔

Danke für Hinweise.

Momo