

# Luft im Kühlkreislauf und Entlüften des Heizsystems

Beitrag von „Wolfgang“ vom 11. Januar 2005 um 12:11

Servus,

des Gluckern habe ich auch hin und wieder, und soweit ich´s im Kopf habe nur bei kälteren Temperaturen (bei uns war´s schon lang nicht mehr kalt). Hatte daraufhin auch mal beim Technikzentrum nachgefragt. Scheint wohl beim R5 so zu sein das da ne Leitung unterhalb der Armaturentafel langläuft. Werde noch mal genauer nachfragen und dann hier posten.