

Unterspannung

Beitrag von „coala“ vom 28. Dezember 2012 um 14:44

[Zitat von Alexelen](#)

[...] Eine Messung auf der Batterie im Kofferraum hat ergeben das dort 12 Volt ankommen. [...]

Servus und willkommen bei den Touareg-Freunden!

Hast du die 12 V bei laufendem Motor an der Batterie gemessen? Bei einer Batteriespannung < 12,8 V müsste geladen werden und das natürlich mir einer deutlich höheren Spannung. Eventuell liegt hier ein Problem mit dem Laderelais vor, dass die Batterie bedarfsweise zum Laden zuschaltet.

Grüße
Robert