

ACC Fehler/ Problem --> Bitte um dringende Hilfe !!!!

Beitrag von „Sittingbull“ vom 30. Dezember 2012 um 11:06

[Zitat von Vannybunny78](#)

Anscheinende wird nach den Aussagen des Meisters erstmal ein SW-Update gemacht.
Dann das SG getauscht. Einen Zwischenschritt gibt es leider NICHT !!!

Hallo Peter,

der erste Schritt sollte immer eine Überprüfung der Einstellung der Sensoren sein und das kann leider nicht jeder :), weil viele diese Hardware nicht haben - in der Regel sind das die AUDI-Zentren, weil dort das ACC schon länger im Programm ist 🙄

Grüße von Stephan 🙄