

Kondenswasser im Scheinwerfer

Beitrag von „macko“ vom 30. Dezember 2012 um 13:32

Hi,

an der Rückseite der Scheinwerfergehäuse sind ein oder zwei Entlüftungöffnungen mit Gummikäppchen, evtl. sind diese verstopft oder abgegangen.

Außerdem lockern sich im Betrieb scheinbar auch die Staubkappen für den Austausch der Leuchtmittel.

Bau einfach mal einen Scheinwerfer aus...

Gruss

Marco