

Kondenswasser im Scheinwerfer

Beitrag von „Peter_S“ vom 30. Dezember 2012 um 15:48

Xenonscheinwerfer werden auch nicht warm, weshalb eine SW-Reinigungsanlage Pflicht ist zwecks Schneebeseitigung im Winter - so mein Wissensstand.

Du wirst sie irgendwie anders trocknen müssen, versuch es doch mal mit einem Fön!?!?

Gruß

Peter