

Rot-Braune Flüssigkeit rechts vorne

Beitrag von „desertgargoyle“ vom 31. Dezember 2012 um 10:30

Zurück vom 😊 und der Begutachtung:

Der Meister hat nur einen kurzen Blick gebraucht: Die (Zu)-Leitungen vom Ölkühler fürs Automatikgetriebe sind "abgefault" - O-Ton: "Das hatten wir bei dem Modell bereits 2x".

Auto natürlich gleich dort gelassen, Ersatzteile kommen aber erst am Donnerstag (ist ja Jahreswechsel).

Kosten: 300 - 500 Euronen 🤖 (aber was macht Man(n) nicht alles für seinen lieben Dicken !)

Wünsche trotzdem **allen** ein **gutes neues Jahr** und ich poste das Endergebnis dann 2013 !