

DPF ausbauen für Osteuropaaufenthalt

Beitrag von „Vorteck“ vom 2. Januar 2013 um 16:14

Also meiner wurde raus programmiert, bisher ohne Probleme und ohne Hardware änderungen.
V10TDI ca 127000 jetzt gelaufen, mit Chip