

Gurtwarnton hat sich verabschiedet

Beitrag von „Rennschnecke“ vom 6. Januar 2013 um 22:02

Der Blinkerton (die Relaisstaktung ist da) ohne die gehts ja auch nicht.

Daten zum Touareg.

R5 Modell 2005

Automatik mit Tiptronic und Luftfahrwerk

Was auch neuerdings spinnt sind die Rückfahr sensoren.

Springen direkt auf Rot und der Warnton ertönt für ca 1 sec.

die PDC an der Front funktionieren einwandfrei

Aber das hat ja wohl nichts mit dem verschwundenen Gurtwarnton zu tun.