

# Gurtwarnton hat sich verabschiedet

Beitrag von „jmalter“ vom 6. Januar 2013 um 22:08

Zitat

Der Blinkerton (die Relaisstaktung ist da) ohne die gehts ja auch nicht.

Stimmt nicht ganz. Der Touraeg steuert dies lautlos. Das Klacken des Blinkers kommt auch vom Signalgeber

Zitat

Was auch neuerdings spinnt sind die Rückfahrseoren.  
Springen direkt auf Rot und der Warnton ertönt für ca 1 sec.

Hört sich wie ein elektrisches Problem an.

Schau mal unter <https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...Com-User-OBd-II> ob hier jemand in Deiner Nähe ist um den Fehlerspeicher auszulesen. Andernfalls musst Du den Fehlerspeicher vom 😁 auslesen lassen.