

# NEU und UNZUFRIEDEN Mängel Mängel

Beitrag von „dschlei“ vom 12. Januar 2005 um 15:12

[eddy](#)

Das mit dem Getriebe hoert sich wie ein Programmfehler an. Im amerikanischen VWvVortex Forum ist da ziemlich viel drueber geschrieben. <http://forums.vwvortex.com/zeroforum?id=39>

Es gibt VW Service Bulletins darueber, und es scheint als ob neue Software geladen werden muss (Software Flush). Es koennte auch sein, dass ein Stepper Motor ausgetauscht werden muss um das hektische Schalten zu vermeiden. Die Probleme sollten Deinem 😊 bekannt sein!

Dietmar aus WI