

Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima

Beitrag von „Chris_OneHander“ vom 14. Januar 2013 um 06:51

Hallo Stephan.

Was bedeutet die entsprechende Codierung bei meinem TI GP?

Ich habe das Aufrüstkit von Webasto mit T91 und FFB.

Bei der Inspektion in der letzten Woche wurde mein Zuheizter komplett getauscht (kostet ja fast nix) und dennoch tut sie es nicht.

Gruß, Chris.