

Tonausfall nach Naviwechsel

Beitrag von „kartkevin“ vom 16. Januar 2013 um 19:29

Guten Abend,

hab doch mal ne Frage. Ich habe mein RN S2 gegen ein anderes RN S2 ausgetauscht. Nun kann man ja dabei nicht viel falsch machen. Stecker beim alten Gerät ab und beim anderen Gerät dran, Code eingeben und dann sollte es funktionieren!? Tut's aber nicht. Bzw. es funktioniert alles nur es kommt kein Ton raus. °Nichtmal ein Rauschen. Habe daraufhin mein altes wieder angeschlossen und da funktioniert's. Mach ich was falsch?

LG

Achim