

Tonausfall nach Naviwechsel

Beitrag von „kartkevin“ vom 17. Januar 2013 um 19:08

[Zitat von Kruemelmonstter](#)

Hallo,

- also , auch das RNS kann wie andere Steuergeräte per OBD codiert / angepasst werden , in der Codierung ist unter anderem das verbaute Soundsystem mit hinterlegt , draus ergibt sich die Beschaltung und das Pegelverhalten der Ausgänge , wenn z.B. die separate Endstufe im Kofferraum re. verbaut ist , erfolgt über die " Lautsprecherausgänge ein 0 Db Pegel , die Regelung der Lautstärke und Höhen / Tiefen , Fader erfolgen dann über den CAN Bus Entertain in der Endstufe selbst , bei Anderen Kombinationen erfolgen andere Verschaltungen der Endstufen dies wird sich bei Deinen beiden Geräten unterscheiden , - also Codierung / anpassung aus dem alten auslesen , im neuen anpassen ...

Grüße vom Kruemelmonstter

Danke Dir vielmals. Werde es mal beim 😊 ändern lassen. Da ich ein Soundsystem drinne habe und das neue Gerät war ohne Soundsystem verbaut, muss ich es ändern lassen.