

Gibt es einen Luftanschluss

Beitrag von „macko“ vom 20. Januar 2013 um 22:52

Hi,

die Luftfederung des TII ist im Vergleich zum TI nun ein geschlossenes System, deswegen fehlt auch der Luftanschluss.

Gruß

Marco