

Lästiges Problem beim Touareg II mit den elektrisch verstellbaren Sitzen

Beitrag von „dandy07“ vom 22. Januar 2013 um 22:10

Hallo,

seit heute ist mein Touareg auch auf die neuen Verstellhebel umgerüstet. Die Teilenummern musste ich der Werkstatt selbst mitteilen - VW wusste bis gestern angeblich nur von dem Problem, aber nicht von der Lösung!?!?!

Danke nochmals an Andi für die prima Beschreibung mitsamt den Teilenummern.

Die Kosten werden von VW übernommen, da das Problem mit seiner Lösung wohl laut dem Freundlichen seit heute endlich anerkannt sein soll.

Es hat eine Weile gedauert, aber die Lösung ist jetzt prima.