

Windgeräusche beim GP am Außenspiegel

Beitrag von „marek01“ vom 27. Januar 2013 um 18:45

Hallo,

Ich habe leider feststellen müssen das ich während der fahrt ein Brummen höre (hört sich an als würde der Motor vom Spiegel durchgehend drehen)

Sobald ich die Spiegel einklappen ist das Brummen weg, aber auch bei einer fahrt ab 150Km/h aufwärts ist nichts zu hören... daher vermute ich das der Wind da irgendwo ganz böse durch pfeift.

Nun meine frage ... kennt das irgendjemand von euch ? Hatte das schon mal jemand und kennt die Lösung ? Muss ich jetzt ein neuen Spiegeln bei freundlichen mit überteuerten Preisen bestellen oder hat es möglicherweise ein ganz anderen Hintergrund ???

Ich freue mich sehr über jede Antwort und möchte mich im voraus bedanken.

MFG Marek