

# **V10 ruckelt stark und das Getriebe will nicht automatisch schalten**

**Beitrag von „Vorteck“ vom 29. Januar 2013 um 23:27**

Die Temperaturen sind ja aktuell recht mild, wir haben +10 Grad, das sollte Vereisungen ausschliessen...

Entwässern der Filter würde aber bleiben..