

Adieu, Touareg

Beitrag von „alevuz“ vom 30. Januar 2013 um 16:39

Zitat von Touareg-Neuling

, schon 3 x die Luftfeder-elemente vorn links und rechts wechseln lassen müssen (Kosten 2 x 1200 €, 1x Kulanz vom Händler), Antwort von VW: "Federung ist Verschleißteil,

Hallo,

Habe ja schon viel gesehen aber das 3 mal eine Luftfeder KAPUTT ist noch nie.....OK es gab mal die Zeit da wurde die komplette Luftfeder wegen einem defekte oder abgammelten Restdruckhalteventil getauscht.....

Der Rest ist eigentlich nix besonderes und kommt auch bei anderen Marken vor.....zumal es für diese Kisten alle Ersatzteile zu Haufe gibt, egal ob neu , gebraucht oder alt....

Mir ein wenig suchen hätte man die Kosten für deine Probleme schon reduzieren können.....

Ich hoffe du wirst von deinem neuen Untersatz weniger enttäuscht.....

Leider muss ich dir dafür aber auch Alles Gute wünschen...

Alevuz