


V10 ruckelt stark und das Getriebe will nicht automatisch schalten

Beitrag von „dieseldriver“ vom 30. Januar 2013 um 22:35

Hallo, habe heute den Kraftstofffilter entwässert wie alevuz geraten hat. Nach kurzem Startvorgang lief er noch etwas unrund dann nach etwas Standgas wurde es besser und schließlich lief er wie gewohnt. biggrin found by the user Vielen Dank an alevuz und Vorteck für die kompetente Hilfe wieder einmal!! 

Ich bin zwar immer nicht ganz sicher ob es die Folge von der Autowäsche war und kleiner Spritztour bei Temperaturen um den Gefrierpunkt oder ob sich Kondensat im Filter gesammelt hat und vereist die Kraftstoffzufuhr hinderte.

Gruß
Dieter