

Side Assistent ausgefallen...

Beitrag von „Hannes H.“ vom 2. Februar 2013 um 10:17

[Zitat von Arndt](#)

Jetzt verwirrst Du mich aber. Gab es den Sideassist nicht erst ab dem Touareg II?

Soweit ich weiss gab es den ab dem Facelift. Außerdem hätte meiner ja den sonst nicht. Wenn ein Fahrzeug von hinten seitlich kommt, dann geht ein gelbes LED im Spiegel als Warnung an...

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

MfG

Hannes