

# Side Assistent ausgefallen...

Beitrag von „Hannes H.“ vom 2. Februar 2013 um 16:30

[Zitat von Humvee](#)

Hallo Hannes,

die Sensoren sitzen unter den Rückleuchten.

Kann sein das du da alles voller Schnee hast und dadurch der Fehler auftritt.

Ok, danke für den Hinweis. Hinten ist eigentlich alles frei, allerdings waren die Radhäuser voll mit Schnee. Wie kommt man eigentlich zu den Sensoren ran? Sind die nur durch Abschrauben der Stoßstange erreichbar, oder doch von innen?

MfG

Hannes