

Side Assistent ausgefallen...

Beitrag von „Hannes H.“ vom 2. Februar 2013 um 17:36

[Zitat von Humvee](#)

Hallo Hannes,
ich glaub die Stosstange muss auf jedenfall weg.
Vom Radhaus glaub ich jetzt nicht, aber könnte trotzdem vielleicht auch sein, das man da irgendwie dazukommt.

Ok, danke, dann werde ich mal auf schöneres Wetter abwarten, wenn der Fehler nicht mehr auftritt, wird es wohl vom Schnee in den Radhausschalen kommen. Hat sonst jemand mit dem Sideassist ähnliche Erfahrungen?