

ungewollte Sitzverstellung und coming home

Beitrag von „Zed“ vom 4. Februar 2013 um 11:14

moin,

wie wäre es denn mal mit einer grundsätzlichen [Vorstellung](#) ?

1.: Irgendwo im Handbuch ist des Rätsels Lösung: Nach dem Abziehen des Schlüssels einmal Lichthupe betätigen ... Lässt sich per VCDS Codierung so einstellen, dass die CH-Funktion über den Türsensor gesteuert wird [klick](#)

2.: [Hier](#) gibts ggfls. Abhilfe; schuld an der Sitzverstellung sind die Knöpfe ..

3.: keine Ahnung ...

CU
Götz