

Zitterndes Xenon Licht

Beitrag von „NIUBEE“ vom 7. Februar 2013 um 10:47

[Zitat von Thomas W.](#)

[NIUBEE](#)

hast du dein Teil aktuell ausgetauscht oder ist es schon länger her... kann man das wohl reparieren?

Mit der Teilenummer wird es "neu" nur billiger und seriöser...;)

Bei mir steht das noch bevor. Ich habe schon die Brenner (nun Osram) und die Kabel getauscht. Die beiden Vorschaltgeräte sind die letzten beiden Teile die das Problem verursachen können. Ist schon nervig...sollte es aber dann auch gewesen sein.

P.S: Der Fehler ist wie bei dir. Sporadisch fällt der rechte ganz aus, der linke flackert.