

# **schleifendes Geräusch ab 40 km/h ab Betriebstemperatur**

**Beitrag von „macko“ vom 11. Februar 2013 um 23:48**

Hallo Uwe,

gibts Neuigkeiten?

Ein Steinchen zwischen Bremsscheibe und Hitzeblech kann es nicht sein?

Gruss

Marco