

schleifendes Geräusch ab 40 km/h ab Betriebstemperatur

Beitrag von „uwe-peter“ vom 12. Februar 2013 um 09:30

[Zitat von macko](#)

Hallo Uwe,

gibts Neuigkeiten?

Ein Steinchen zwischen Bremsscheibe und Hitzeblech kann es nicht sein?

Gruss

Marco

Hallo Marco,

steinchen schließe ich aus und Blech was schleift, müsste ich noch schauen.

Also ich höre ja keine Musik mehr sondern nur noch das Geräusch wenn es denn da ist. 🤔

Also ab Betriebstemperatur ist es auch stärker zu hören wenn man leicht gas gibt wird aber nicht stärker wenn man stärker gas gibt.

Aber auch beim ausrollen kann man es hören im neutral Gang aber eben nicht so stark.

Wenn es mal wärmer wird, denke ich, wird man es besser hören können.

Grüße,

Uwe