

# LAD5G Xenon-Steuergerät reparieren möglich?

**Beitrag von „curio“ vom 15. Februar 2013 um 08:35**

...als grobelektriker würd ich ja zuallererst die Hochspannungskomponenten (Trafo/Kondensator) im Verdacht haben. Gerade Kondensatoren neigen ja ein wenig zum altern...

Viel Erfolg

Achim