

Hallo, mein Dicker leckt!!!!

Beitrag von „Baumschubser“ vom 16. Februar 2013 um 14:24

hallo

hatte ich bei meinem damals auch ,es war die Ventieldeckel Dichtung