

R5 tdi - Motorschaden durch Torsionskupplung Klimaanlage?

Beitrag von „powermanager“ vom 18. Februar 2013 um 16:34

Hallo,

bei der letzten Inspektion wurde ich auf den anstehenden Wechsel der Torsionskupplung des Klimakompressors hingewiesen (geschätzte Kosten 800 €).

Laut Werkstattmeister hätte ein Nichtwechseln bei Reißen des Riemens (?) der Kupplung ein Verkanten der Kupplung zwischen Motor und Klimaanlage zur Folge, was zu Motorschaden führt`.

Irgendwie kann ich mir die Funktionsweise dieser Kupplung nicht vorstellen. Hat jemand schon mal Probleme mit der Torsionskupplung gehabt und Fotos davon?

Grüße