

Kabelbaum bzw. Leitungssatz im Automatikgetriebe 3,0TDi V6 tauschen

Beitrag von „curio“ vom 19. Februar 2013 um 12:32

..hab ich noch vergessen:

kann auch durch die Kapillaren der einzelnen Kupferfäden im Kabel kommen, da würde ein wenig lötzinn helfen 😊

Viel Erfolg

Achim