

In der Waschanlage gewesen und die Probleme fangen an

Beitrag von „dobermann6“ vom 20. Februar 2013 um 21:24

[Zitat von kartkevin](#)

Hallo Marco,

was hat das Auslesen der Fehlercodes mit der Radio Pin zu tun 🙄

Hallo und danke für die Antwort!

Die VW Werkstatt gibt mir nur den Pin vom Radio wenn ich zum Auslesen komme.

Angeblich kommt man nur so an den Pin ran.

Also Du glaubst das meine neue Batterie nicht genug Leistung hat (nicht voll geladen ist)?