

Kabelbaum bzw. Leitungssatz im Automatikgetriebe 3,0TDi V6 tauschen

Beitrag von „catweasle“ vom 21. Februar 2013 um 16:50

Hat jemand den bzw. die Kabelbäume im inneren schon mal gesehen und könnte abschätzen ob reinigen mit abdichten eine Möglichkeit wäre, oder ist das unmöglich?

Danke und Gruß

Guido