

In der Waschanlage gewesen und die Probleme fangen an

Beitrag von „Hagenthaler“ vom 21. Februar 2013 um 20:21

der :), bei dem ich vor 5 Jahren meinen TReg neu gekauft habe (also alle Daten haben müsste), hat auf Anfrage erklärt, daß das RNS510 ausgebaut werden muss, um zur Gerätenummer zu kommen. Mit dieser Gerätenummer kann er dann meinen PIN-Code vom Radio zentral abfragen.

Also ganz schön mühsam 😞

LG H.