

Bremsprobleme Feedback erbeten

Beitrag von „Meister“ vom 23. Februar 2013 um 17:57

Hallo zusammen,

also meiner hat auch ein weiches Bremspedal und nicht ausreichende Bremsleistung.
Der HBZ wurde getauscht - keine Besserung
Mehrfach entlüftet - keine Luft im System

Ich finde diesen Fehler komplett merkwürdig.

-Sollte nicht wenn der Bremskraftverstärker defekt wäre das Pedal einfach hart sein?

Diese Problem scheint ja nicht ungewöhnlich zu sein.
Irgendwer wird es ja gelöst haben?

Folgende Punkte habe ich hier gefunden.

Sensor am Bremskraftverstärker
Masseverbindung unter dem Fahrersitz

Kann hier jemand helfen?

Gruß

Simon