

Frontscheibenwischer setzt aus

Beitrag von „Trixi2“ vom 25. Februar 2013 um 06:33

Hatte das auch schon, bei mir war der Verstärker kaputt, laut aussage von dem damaligen Techniker bekam er von WOB 11 mögliche Fehlerquellen. gruß reinhold