

Abgaswarnleuchte geht nicht aus....

Beitrag von „unimog406“ vom 28. Februar 2013 um 09:21

Servus zusammen,

bei mir jetzt auch.

Bei Audi hab ich gelesen gibt es für 3.0 V6 TDI einen Rep.Satz für das Gestänge 059198212
Rep.Satz 12,00€.

Ob das bei uns auch paßt?

Gruß Marcus

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.