

Anschlagpuffer - kleine Ursache, grosse Wirkung

Beitrag von „balgenbruder“ vom 2. März 2013 um 20:09

[Zitat von dandy07](#)

Die Anschlagpuffer waren doch nicht !!

Der 😊 hats gefunden: Das Warndreieck in der Heckklappe hat die Geräusche verursacht. An den fraglichen Stellen wurde alles mit Filz unterfüttert - nun ist Ruhe.

VG
Daniel

Hatte ich auch anfangs im Verdacht gehabt. Gut das sie es bei dir gefunden haben. Dann weiterhin ruhige Fahrt!