

Problem Seitenwange Leder Fahrersitz

Beitrag von „christa1063“ vom 3. März 2013 um 09:50

ich glaube das haben alle Touareg bei denen der Fahere oberhalb von 100 kg Gewicht liegt. Habe selber 120kg und das gleiche Problem, zwar nicht verschlissen aber ne tiefe Falte. Mein Freundlicher meinte " Abspecken " dann bleibt der nächste Sitz auch in Form, im Ernst das hat er gesagt.