

Startproblem V6 TDI bei warmen Motor

Beitrag von „Sebastian W.“ vom 3. März 2013 um 23:06

Hallo, auch ich habe mit meinem T1 BJ2006 BKS selbiges Problem!

Ich vermute auch einen tropfenden Injektor. Bei warmen Motor könnte dieser Diesel eine Fehlzündung produzieren und dem Anlasser kurz entgegenwirken?!

Ich habe 137t km runter.

Leider muss ich mit 6 neuen Injektoren noch etwas warten:)

Lg