

Erfahrungsbericht Sommerreifen

Beitrag von „macko“ vom 4. März 2013 um 23:07

Hi,

vor dem Grabber UHP kann ich absolut abraten, der wird mit der Zeit übelst laut! Hab den dann trotz 6mm Restprofil runterziehen lassen, da gerade auf Langstecken das Gedröhne massiv auf die Nerven ging...

Gruss

Marco