

In der Waschanlage gewesen und die Probleme fangen an

Beitrag von „dobermann6“ vom 7. März 2013 um 11:22

Hallo Gemeinde !

So..... eine Kombination aus 3 Umständen 😊

Ein super Boschdienst der mit mir über eine Stunde lang meine Sorgen besprochen hat !

<http://www.boschservice.de/content/langua...ookie&id=724049>

- Die neue Batterie ist nicht gut sie hat nur 50 % von der angegebenen Startleistung
- Die LIMA regelt schwank mal mehr oder weniger mach mal gar nicht aber immer in einen positiven Bereich also keine perfekte Aufladung auf „kurzen“ Fahrtstrecken.
- Wohl das Hauptproblem ich fahre viel zuwenig und wenn dann nur super kurze Strecken (5 KM).

Und so geht es weiter 😊

Batterie habe ich gegen eine neue getauscht.

Wegen der LIMA Schwankungen hat mir Bosch geraten mal mit der VW Werkstatt zusprechen ob es ein Update für die Regelung gibt . Kann daranliegen muss aber nicht !

Dafür habe ich am 11.3.13 einen Termin gemacht.

Achso am Telefon sagte mir die VW Werkstatt das das Update natürlich Geld kostet (ich hasse dese Abzocker)

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/17661-in-der-waschanlagegewesen-und-die-probleme-fangen-an/?postID=244017#post244017>

Na ja und mehr fahren werde ich wohl auch müssen J