

Oha.. :-(lautes knallschlagen unter der Mittelconsole beim gas geben...

Beitrag von „ibiza2005“ vom 12. März 2013 um 20:14

Hallo q all

Jo Danke für die Antworten.. es war wohl die mittelwelle mit dem Lasger drin..

fertig ist es noch nich...

aber hab das Teil bestellt...

P.S. Nähe Gütersloh wohne ich..

Gruss